

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: | ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA | 17.05.2021 |
| BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP | CNPJ. 01.747.103/0001-82 | MAT= CONTRATO |




FOTO 01= MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MIRACATU / SP.



FOTO 02= IMAGEM VISTO DE CIMA TIRADOS COM DRONE



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: | ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA | 17.05.2021 |
| BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP | CNPJ. 01.747.103/0001-82 | MT=CONTRATO |



FOTO 03= VISTA AÉREA DA ÁREA EM PERSPECTIVA



FOTO 04= VISTA DA ENTRA E ACESSO PELA RODOVIA BR-116



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: | ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA | 17.05.2021 |
| BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP | CNPJ. 01.747.103/0001-82 | MT=CONTRATO |



FOTO 05= VISTA GERAL DA ÁREA PELO PORTÃO DE ACESSO PELA ESTRADA EXISTENTE



FOTO 06= VISTA DA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA EXISTENTE



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: | ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA | 17.05.2021 |
| BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP | CNPJ. 01.747.103/0001-82 | MT=CONTRATO |



FOTO 07 e 08 = FOTOS DAS INFRAESTRUTURA DE ENERGIA , MAS SEM USO, EXISTENTE NO IMÓVEL



FOTO 09= BAIAS DE CONCRETO ARMADO PARA ESTOCAGEM DAS MATERIA PRIMA PARA CONCRETO USINADOS



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: | ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA | 17.05.2021 |
| BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP | CNPJ. 01.747.103/0001-82 | MT=CONTRATO |



FOTO 10= VISTA INTERNA DA EDIFICAÇÃO, COM DEPREDÇÃO E ROUBO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO



FOTO 11= VISTA DA FACHADA DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE, NO ESTADO DE ABANDONO

