

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491




FOTO 01= ROTAS DE ACESSO AO IMÓVEL DA AGENCIA SICREDI REGISTRO AO IMÓVEL



FOTO 02= DETALHE DA LOCALIZAÇÃO NA QUADRA






FOTO 03= PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO IMÓVEL




FOTO 04= VISTA AÉREA DO IMÓVEL (IMPLANTAÇÃO DA USINA CONCRETEIRA)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 05= FOTO DA ENTRADA PRINCIPAL DO IMÓVEL PELA RODOVIA BR-116



FOTO 06= VISTA GERAL INTERNA COM BAIAS DE ESTOCAGEM DAS MATERIAS PRIMAS PARA O CONCRETO USINADO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 07=GALPÕES DE APOIO PARA GARAGENS, OFICINAS E APOIOS



FOTO 08= NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E GARAGEM AMPLIADA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 09= REFEITÓRIOS , COZINHA E BANHEIROS PARA FUNCIONÁRIOS



FOTO 10= OFICINA DE MANUTENÇÕES



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 11= ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E E GERADOR



FOTO 12= LAVADOR E TANQUES DE DECANTAÇÕES



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 13= VISTA DO SILO DE CIMENTO DA USINA DE MISTURA E CARREGAMENTO DOS CONCRETOS USINADOS



FOTO 14= VISTA DO OUTRO LADO DA USINA DE CARREGAMENTOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA	17.05.2021
BR-116, KM 376 - REGISTRO / SP	CNPJ. 01.747.103/0001-82	MAT.= 17.491



FOTO 15= VISTA INTERNA DA BALANÇA DE USINAGEM DO CONCRETO



FOTO 16= GARAGEM DOS CAMINHÕES BETONEIRAS

